

Autour de Dol-de-Bretagne

ÉPINIAC

Des cours d'eau revitalisés

Le Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne (SBCDol) est actuellement en pleine restauration écologique des cours d'eau de son territoire.

« Il s'agit de rétablir le fonctionnement des rivières et celui des zones humides attenantes afin d'améliorer la ressource en eau tant de façon qualitative que quantitative », rappelle Fabien Hyacinthe, un employé du Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne (SBC Dol), regroupant 39 communes s'employant à protéger et valoriser leurs milieux aquatiques dont le Guyoult, le Landal et le Ruisseau d'Epiniac.

Des cours d'eau fortement altérés

Dans le paysage bocager de la commune, constitué de prairies humides et de quelques bosquets, se rejoignent trois cours d'eau : le Guyoult, le Landal et le Ruisseau d'Epiniac. Tous ont connu autrefois des modifications hydrauliques importantes : curages, reprofilages et déplacements de lits. Cela pour des motifs variés : drainage des terres agricoles, déplacement des cours d'eau pour marquer une limite de propriété, optimisation du fonctionnement d'anciens moulins à eau.

Aujourd'hui, des dysfonc-



Jean-François Trémorin (à droite) est l'un des propriétaires concernés par les travaux. Il est ici aux côtés des élues Régine Lauren et Sylvie Ramé-Prunaux et de Fabien Hyacinthe (SBCDol).

tionnements sont perceptibles et impactent autant les milieux aquatiques que les usages. « On observe notamment des à-coups hydrauliques amplifiés en périodes de précipitations, puis des assècs plus intenses en période plus sèche », indique Fabien Hyacinthe en évoquant une réduction des fonctionnalités du cours d'eau et une perte en biodiversité. Pour preuve : « Une pêche scientifique réalisée en 2020 sur le Ruisseau d'Epiniac a montré une densité de poissons fortement déficitaire puisque, sur

60 m de long, seuls quatre loches et une anguille ont été observés ».

En quoi consistent les travaux ?

La restauration des cours d'eau consiste à leur redonner un aspect plus naturel et fonctionnel. C'est fait pour le Ruisseau d'Epiniac qui, sur un linéaire de 400 m, vient de retrouver son fond de vallée après les travaux de terrassement suivants : création d'un nouveau lit mineur, apport de graviers et de pierres pour restaurer le cours

d'eau existant et finaliser le nouveau lit mineur, aménagements connexes nécessaires aux usages agricoles.

Il s'agit là d'une opération d'ampleur puisque la restauration des trois cours d'eau concerne douze propriétaires privés différents dont trois pour le Ruisseau d'Epiniac. Les travaux devant être réalisés sur le Guyoult et le Landal sont envisagés en 2022. Cette opération est financée à 50 % par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, 30 % par le Département d'Ille-et-Vilaine et 20 % par le SBCDol.